EPOROC GOLVSYSTEM

Skötselråd

STÄDANVISNING EPOXIGOLV

Eporoc epoxibeläggningar är gjorda för hårt slitage och tung belastning i krävande miljöer. För att prestera väl under lång tid måste golvet emellertid underhållas. Kemikalier och smuts skall omhändertas omgående vid spill, det finns alltid risk för missfärgning och skönhetsfläckar

Skadas golvet av slag och stötar är det viktigt att golvet åtgärdas snabbt för att minska skadans omfattning. Detta är speciellt viktigt vid tung trafik eller i våt miljö!

ALLMÄNT

För kontinuerligt underhåll skall alkaliska rengörings-medel användas.

Blanda alltid rengöringsmedlet med vatten enligt fabrikantens anvisningar. Lämplig temperatur vid rengöring är ca 20-60 °C.

Eporoc golvbeläggningar kan rengöras med högtrycksaggregat och skurmaskiner, var noga med efterspolning av golvet. Golven är nötningståliga men mattas av att brukas. Givetvis kan golven behandlas med polish.

Golv med halkskyddande ytstruktur kräver regelbunden rengöring för att halkskyddet skall vara fungerande. Skurmaskin rekommenderas för golv med halkskyddande struktur.

NORMAL RENGÖRING

Dammsug eller sopa upp löst skräp och damm. Blanda rengöringsmedlet enligt fabrikantens anvisningar. Låt tvättlösningen verka på golvet några minuter. På svårt smutsade partier kan en något mer koncentrerad tvättlösning användas.

Använd borste eller mopp, med fördel kan skurmaskin användas. Var noga med att skölja golvet och samla upp smutsvattnet. Låt inte smutsvatten torka in på golvet.

SVÅR SMUTS

Använd starkare lösningar av alkaliska rengöringsmedel än vid normal rengöring. Välj preparat efter föroreningstyp och låt dem verka på golvet i 5-30 min (låt ej torka in).

Animaliskt eller vegetabiliskt fett avlägsnas med emulgerande, fettlösande och starkt alkaliska medel.

Epoxigolv tål mycket starka alkaliska lösningar av t ex kaustik soda, dock kan golvet matteras. Risken för frätskador på hud är emellertid mycket stor och sådana behandlingar bör undvikas.

Bearbeta golvytan mekaniskt med skurmaskin eller helst högtrycksutrustning. Smutsvattnet skall samlas upp och därefter sköljs golvet av med vatten. Behandlingen kan behöva upprepas ett flertal gånger till önskat resultat uppnåtts.

SPILL

Vätskor, olja o dyl. tas upp med absorberande spån etc. Tänk på att en fet och hal film kan bli kvar på golvet och orsaka halkrisk.

FLÄCKAR OCH MÄRKEN

Fläckar kan tas bort med emulgerande oljelösande rengöringsmedel innehållande milda lösnings-medel, som t ex lacknafta. Även bensin och xylen kan användas, men med varsamhet.

Klotterborttagningsmedel etc. kan användas med försiktighet, de fungerar vanligen mycket bra.

ÖVRIGT

Prova rengöringsmedlet på en mindre yta om du är osäker på effekten. Beläggningen kan i värsta fall bli matt eller missfärgad.

Om starka lösningsmedel (t ex aceton, etylacetat) tillåts verka på golvet finns risk för svällning i ytan. Golvet återhämtar sig så småningom och dess funktion finns kvar. Dock finns stor risk för att golvet missfärgas och att ytan blir matt.

Kalkavlagringar uppkommer med tiden vid hårt vatten och tas bort genom att använda ett surt (lågt pH) rengöringsmedel vid behov. Daglig rengöring utförs med alkaliska medel.

Vid frågor kontakta er Golventreprenör eller Eporoc AB.